Nocte.

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 28849

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00028849
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 06/01/2016
OT fecha/hora impresion: 12/01/2016 15:59:19

Detalles del Equipo

Equipo:	HT054 740B EJ CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4F00465	Frente de Trabajo:	
Horometro:	9,526.40	Fecha/Hr. Requerida:	13/01/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B EJ - MAINTENANCE - 500HRS
Sistema: Grupo: Teller: MINE SITE
Tecnico: Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog: 27819 - CAMBIO DE MUFFLER - 2 - Backlog - 27/12/2015 SI Corregido
27820 - REP. FUGA CILINDRO EJECTOR - 2 - Backlog - 27/12/2015 Inspeccionado Todo Normal

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

Trabajo Realizado: Cambiar Aceite de motor. Filtros de Aceite, Filtros Diesel Primario Secundario, Cambiar F. de Aire, Filtros de la Cabina, Filtros Hidraulico y transmision, Se cambio Flexible Roto del muffler Inspeccion y engrase General del Equipo, Se verifico nivel de todos los Aceites. Se Tomaron todas las Muestras del equipo. Se Torquearon Los Pernos de los Balancines.

Observaciones: Programar O Hacer ODT, para Corregir. Con Personal De Soldadura bajo de Conductor lado derecho de la Cabina. esta trisada Balancin. Peso del Bogie Roto. Generar ODT. Para Soldadura.

HOROMETRO: 9527.5

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	13-01-2016

FIRMA	ARQUERO D GRACIA NOEL OALDO	
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR